

Outgoing Inspection (출하검사 결과 성적서)

Approval



Lot No.		Lot Size		Sample Size		Decision
Model	HCZ-6301	Inspection Date	____Y __M __D	Inspector		Pass
Comment						

PO No.	Production Date	PO (Q'ty)	Start Serial No.	End Serial No.
	___Y ___M ___D			
	___Y ___M ___D			
	___Y ___M ___D			

Inspection Item				Result							
Type	No.	Item	Spec	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8
포장/제품 외관 검사	1	박스 인쇄 상태	Box 사양과 일치 할 것 (인쇄/정위치/변짐/잘림)	OK	OK	OK	OK	OK			
	2	박스 라벨 사양	Box Label 사양과 일치 할 것 (Ink 변짐/잘림/지워짐)	OK	OK	OK	OK	OK			
	3	포장 상태	Box 찢어짐, 오염 및 Cushion 파손 없을 것	OK	OK	OK	OK	OK			
	4	액세서리	제품 매뉴얼 구성품과 동일 할 것	OK	OK	OK	OK	OK			
	5	제품 외관	조립 틈새, 찍힘, Scratch, 오염, 파손 없을 것	OK	OK	OK	OK	OK			
	6	제품 라벨	제품 Label 사양과 일치 할 것 (Ink 변짐/잘림/지워짐)	OK	OK	OK	OK	OK			
	7	도장 인쇄	잘림, 변짐, 누락, 타사양 인쇄 등 없을 것	OK	OK	OK	OK	OK			
	8	Screw 체결 상태	부식, 갈아먹음, 혼류, 체결 불량, 누락 없을 것	OK	OK	OK	OK	OK			
	9	QR코드 인식	QR Code 인식 시 제품정보와 일치 할 것	OK	OK	OK	OK	OK			
화질 특성	1	1/2.86" 형 센서	이미지 정상 출력될 것	OK	OK	OK	OK	OK			
	2	영상출력 상태	1920 x 1080 최대 30fps 나올 것	OK	OK	OK	OK	OK			
포장/제품 외관 검사	1	화이트 밸런스	이상 없이 기능 동작할것	OK	OK	OK	OK	OK			
	2	OSD	정상 동작할 것	OK	OK	OK	OK	OK			
	3	지능형 영상분석	이상 없이 기능 동작할것	OK	OK	OK	OK	OK			
	4	WDR	정상 동작할 것	OK	OK	OK	OK	OK			
	5	역광보정	정상 동작할 것(BLC, HLC, WDR)	OK	OK	OK	OK	OK			
	6	프라이버시 기능	정상 동작할 것	OK	OK	OK	OK	OK			
	7	저조도 특성	정상 동작할 것	OK	OK	OK	OK	OK			
	8	원격 제어	COAX 지원	OK	OK	OK	OK	OK			
	9	Day&Night	정상 동작할 것	OK	OK	OK	OK	OK			
신뢰성 시험	10	동작 온/습도	정상 동작할 것	OK	OK	OK	OK	OK			
	11	AGING시험(4시간 이상)	정격전압 ±20(2시간 이상)	OK	OK	OK	OK	OK			
	12	정격전압/소비전력	12V DC, 최대 6W (500mA)	OK	OK	OK	OK	OK			