

성능평가결과서

도로교통공단 본부 [26466] 강원특별자치도 원주시 혁신로2(반곡동) TEL:033-749-5227, FAX : 033-749-5918	성적서번호 : N00001-2023-01-0025 페이지 (1)/(총 2)	
---	---	---

1. 의뢰자

- 의뢰기관 : 한화비전(주)
- 의뢰기관 주소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 319번길 6(삼평동)
- 의뢰일자 : 2023년 08월 16일

2. 평가결과서의 용도 : 장비의 성능평가

3. 평가대상장비 및 검지방식 : 차량번호 자동인식장비『주차유도 위치 확인 장비(주차면)』(비매설)

- 장비 사양 및 성능『상세 내용은 2면의 평가 대상장비 주요사양』 참조

4. 평가기간 : 2023년 08월 24일

5. 평가방법 : 도로교통공단 차량번호 자동인식장비『주차유도 위치 확인 장비』성능평가 지침서(2023.02)

6. 평가장소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 319번길 6 B2

7. 평가환경

- 주간 : 온도 (26.0 ± 1.0) °C, 습도 (83 ± 2) % R.H.

8. 평가결과 : 세부 평가결과 별첨 2면『평가결과』참조

9. 참고사항

- 차량번호인식 : 총 주차차량 120대 중 평가차량 120대를 대상으로 적용한 결과임.
- 차량형태인식 : 총 주차차량 120대 중 평가차량 120대를 대상으로 적용한 결과임.
- 성능평가 결과서 2면의 평가 대상장비 주요사양은 의뢰기관 제출 부품리스트를 참조하여 작성함.
- 성능평가 결과는 평가기준 및 방법, 현장여건, 외부환경 등에 따라 차이가 있을 수 있음.

※ 시험차량 4대를 동원하여 검사를 진행함.

(차량번호 : 261저5286, 391소8113, 47저0161, 165도8955)

확 인	작성자 성명 : 장 준 빈 장준빈	승인자 직 위 : 기술책임자 성명 : 최 미 순 최미순
------------	--	---

2023년 08월 29일

도로교통공단 이사장



비고 1. 이 성능평가결과서는 의뢰자가 제시한 품목(또는 시료)에 대한 결과로서 전체 제품에 대한 품질 및 성능은 보장하지 않습니다.

2. 이 성능평가결과서는 복사본은 무효이며, 진위 여부는 도로교통공단 공인검사처에서 확인할 수 있습니다.



도로교통공단 본부 [26466] 강원특별자치도 원주시 혁신로2(반곡동) TEL:033-749-5227, FAX : 033-749-5918	성적서번호 : N00001-2023-01-0025 페이지 (2)/(총 2)	
---	---	---

☐ 평가결과

평가항목	차량번호 인식률(%)	차량형태 인식률(%)	오인식률(%)	시스템
결과값	100.0	100.0	0.0	정상

※ 평가결과기준 및 방법은 「주차유도 위치 확인 장비 성능평가 지침서」에 근거함.

☐ 평가 대상장비 주요사양

○ 모델명 : MGC-D8080LI

- 촬상소자 : 저조도 특화 5MP 센서
- LED 6가지 색상 지원
- 4대 주차감지 및 차번인식(8자리) AI 분석
- 객체 감지, 가상선 등 다양한 AI 분석 기능

이 하 여 백