

출하검사 결과 성적서

Model	렌즈 [SLA-M2890PN]	Lot Size	50	AQL		Defect	Result
Buyer	[]	Sample	5	G2	Major - 0.65		
Date	Y M D				Minor - 2.5		
Serial. No	[]	Inspector		S1	Effici. - 2.5		

검사항목		규격 및 조건	측정 DATA			평가 결과	
			#1	#2	#3	결과	판정
조립성	PCB 및 납땜상태	냉납, 미납, Flux 등이 없을 것	OK	OK	OK	0/5	OK,NG
	커넥터 조립	틀림 및 조립에 이상 없을 것	OK	OK	OK	0/5	OK,NG
	렌즈 조립 상태	거꾸로 조립되는지 확인	OK	OK	OK	0/5	OK,NG
	기구물 조립 상태	SCREW 사출류 틀림이 없을 것	OK	OK	OK	0/5	OK,NG
투영 해상력	WIDE	줌 작동이 원활할 것	OK	OK	OK	0/5	OK,NG
	TELE		OK	OK	OK	0/5	OK,NG
	NEAR	초점이 원활하게 맞을 것	OK	OK	OK	0/5	OK,NG
	FAR		OK	OK	OK	0/5	OK,NG
외관 검사	렌즈 외관상태	현저한 굴형, 찍힘 없을 것	OK	OK	OK	0/5	OK,NG
		지문, 얼룩, 그리스 묻음 없을 것	OK	OK	OK	0/5	OK,NG
		현저한 내부 이물이 없을 것	OK	OK	OK	0/5	OK,NG
	사출류 외관상태	도장불량, 굴형 없을 것	OK	OK	OK	0/5	OK,NG
		인쇄누락 불량이 없을 것	OK	OK	OK	0/5	OK,NG
동작 검사	조리개 동작검사	걸림이 없이 원활할 것(P-IRIS)	OK	OK	OK	0/5	OK,NG
	가변렌즈 작동	2.8 - 9mm 작동 이상 없을 것	OK	OK	OK	0/5	OK,NG
신뢰성	내충격시험(각 3회)	이상 없을 것	OK	OK	OK	0/5	OK,NG
	간이 진동시험	60 초 동안 진동시험	OK	OK	OK	0/5	OK,NG

포장검사 ☐ Acc ☐ Rej ☐ ()	출하지		해외규격	☐ UL ☐ CE ☐ ()	포장단위(무게)	수량() 무게()
	시스템	☐ NTSC ☐ PAL	원산지	☐ KOREA ☐ ()	커넥터	☐ 유() ☐ 무
	전원사양	☐ 12V ☐ 24V	어댑터	☐ AC ☐ DC	IRIS Jack	☐ 유() ☐ 무
	코드 Type		사용설명서	☐ 국문 ☐ 영문 ☐ ()	L 렌치	☐ 유() ☐ 무

불량 List	1.		3.	
	2.		4.	
유첨 : 불량 List(매), 불량격통보서(매), 시정조치요구서(매), 성능평가결과서(매)				