

출하검사 결과 성적서

당 당	부서장

Model	37X N/W PTZ [SNP-3970TH]	Lot Size : 300	AQL		Defect	Result
	Buyer []	Sample : 100	G2	Major - 0.65		
Date	· y () m. () d	Lot No :		Minor - 2.5		
Ser. No	~	Inspector :	S1	Effici.- 2.5		

검 사 항 목			측 정 DATA			평가 결과	
			#1	#2	#3	결과	판정
조립성	PCB 및 납땜상태	냉납,미납,FLUX 등이 없을 것.	OK	OK	OK	0/100	OK,IG
	RJ-45 커넥터 조립	돌뿔 및 조립에 이상 없을 것	OK	OK	OK	0/100	OK,IG
네트워킹	유동,고정 IP 등록	DDNS 서버 접속상태 양호 할것	OK	OK	OK	0/100	OK,IG
	영상 출력 상태	VGA 30fps 전송	OK	OK	OK	0/100	OK,IG
화질특성	수평 해상력	칼라 550TVL이상일 것.	550	555	550	0/10	OK,IG
	37배 줌 동작 상태	3.5~129.5mm 줌렌즈 동작 여부	OK	OK	OK	0/100	OK,IG
	WDR 동작상태	WDR 및 역광보정이 작동할것.	OK	OK	OK	0/100	OK,IG
기능특성	OSD Menu 검사	설정/실행/취소시 이상이 없을것	OK	OK	OK	0/100	OK,IG
	SD 카드 저장	이벤트 SD 카드 저장 가능할것	OK	OK	OK	0/100	OK,IG
	영상추적	AUTOTRACKING 이상이 없을것	OK	OK	OK	0/100	OK,IG
	PTZ TRACE검사(충격)	설정/실행/취소시 이상이 없을것	OK	OK	OK	0/100	OK,IG
	P/T/Z 동작 검사	콘트롤 조정 따라 동작 할 것.	OK	OK	OK	0/100	OK,IG
	지능형 영상 분석	지능형 영상 분석 기능 작동할것	OK	OK	OK	0/100	OK,IG
	영상압축 전송 상태	H.264, MPEG4 이상이 없을것	OK	OK	OK	0/100	OK,IG
	저조도 특성	0.0001LUX에서 영상재현 될것	OK	OK	OK	0/100	OK,IG
	멀티스트림	6가지 멀티 스트림 지원할것	OK	OK	OK	0/100	OK,IG
신뢰성시험	DAY&NIGHT 동작	주야간 D&N 동작 이상 없을것	OK	OK	OK	0/100	OK,IG
	정격전원, 소비전력	동작시AC 24V, 22W	OK	OK	OK	0/100	OK,NG
	방진방수	IP66(하우징 일체형)	OK	OK	OK	0/100	OK,NG
	아날로그 출력	BNC 출력 이상 없을것	OK	OK	OK	0/100	OK,NG
	네트워크 매니저	웹뷰어 및 64CH N/W 매니저 전송	OK	OK	OK	0/100	OK,NG

포장 사 료 과 □Acc □Rej □()	출하지		해외규격	□UL □CE □()	포장단위(무게)	C수량() 무게()
	System	□Htscc □Pal	원산지	□Korea □()	컨넥터	□유() □무
	전원사양	AC 24V	Adapter사양	□AC □DC	IRIS Jack	□유() □무
	코드Type		사용설명서	□국문 □영문 □()	L렌즈	□유() □무

불량 List	1.		3.	
	2.		4.	
유결: 불량list(이), 불량격동보서(이), 시정조치요구서(이), 성능평가결과서(이)				