WISENET 한화테크윈

출하검사 결과 성적서

Model	1080p 8CH AHD DVR [SRD-894]	Lot Size	20	AQL		Defect	Result
Buyer	[ ]	Sample	10	G2	Major - 0.65		合格 TECHWIN QA
Date	____Y __M __D	Lot. No			Minor - 2.5		
Serial. No	[ ]	Inspector		S1	Effici. - 2.5		

검사항목		규격 및 조건	측정 DATA			평가 결과	
			#1	#2	#3	결과	판정
영상	입력 채널	8 채널 영상 입력일 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	영상 압축	H.264 영상 압축일 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	영상 출력	VGA/HDMI 출력 이상 없을 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
기능 / 특성	부팅	부팅 정상적으로 이루어 질 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	화면 구성	GUI 및 분할화면 정상 표시될 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	DISPLAY/녹화	최대 해상도 1920×1080 240fps 가능할 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	오디오	설정 및 출력 이상 없을 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	재생화면	녹화 재생시 배속 및 노이즈, 깨짐 없을 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	백업기능	백업 기능에 이상이 없을 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	검색모드	날짜/시간, 이벤트, 모션 가능할 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	통신기능	RS-485 통신 동작에 이상이 없을 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	소비전력	최대 31.6W (HDD 1개 장착 포함) 미만일 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	네트워크 접속	정상적으로 연결 될 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	알람	프리알람, 포스트알람 정상 동작 할 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	AGING 시험	정격전압 ±20%, 4 시간이상	OK	OK	OK	0/10	OK,NG

포장검사 □Acc □Rej □( )	출하지		해외규격	□UL □CE □( )	포장단위(무게)	수량( ) 무게( )
	시스템	□NTSC □PAL	원산지	□KOREA □( )	커넥터	□유( ) □무
	전원사양	□12V □24V	어댑터	□AC □DC	IRIS Jack	□유( ) □무
	코드 Type		사용설명서	□국문 □영문 □( )	L 렌치	□유( ) □무

불량 List	1.		3.	
	2.		4.	
유첨 : 불량 List(매), 불합격통보서(매), 시정조치요구서(매), 성능평가결과서(매)				