한화테크윈

출하검사 결과 성적서

Model	32X N/W IR PTZ [VPM-4600RH]	Lot Size	50	AQL		Defect	Result
Buyer	[ ]	Sample	10	G2	Major - 0.65		合格 TECHWIN QA
Date	____Y __M __D	Lot. No			Minor - 2.5		
Serial. No	[ ]	Inspector		S1	Effici. - 2.5		

검사항목		규격 및 조건	측정 DATA			평가 결과	
			#1	#2	#3	결과	판정
화질 특성	32 배 줌 동작상태	4.4 ~ 140.8mm 줌렌즈 정상 동작할 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	영상출력상태	1,920*1,080 60fps 영상 나올 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
기능 특성	VPM 기능	정상적으로 로그파일 생성될 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	지능형영상분석	이상 없이 기능 동작할 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	PRESET 기능 검사	PRESET, SWING, GROUP 설정 문제없을 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	오토트래킹	정상 동작할 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	저조도 특성	0Lux 에서 영상재현 될 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	IR 가시거리	최대 150M 이상 없을 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	ONVIF 지원	ONVIF Profile S 대응할 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
신 뢰 성	방진/방수/충격 등급	IP66 / IK10 등급 만족할 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	호환성시험	컨트롤러 및 카메라 호환 이상 없을 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	AGING시험(4시간이상)	정격전압 ±20 (2시간이상)	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	정격전압/소비전력	AC 24V ±10%, 최대 90W	OK	OK	OK	0/10	OK,NG

포장검사 □Acc □Rej □( )	출하지		해외규격	□UL □CE □( )	포장단위(무게)	수량( ) 무게( )
	시스템	□NTSC □PAL	원산지	□KOREA □( )	커넥터	□유( ) □무
	전원사양	□12V □24V	어댑터	□AC □DC	IRIS Jack	□유( ) □무
	코드 Type		사용설명서	□국문 □영문 □( )	L 렌치	□유( ) □무

불량 List	1.		3.	
	2.		4.	
유첨 : 불량List(매), 불합격통보서(매), 시정조치요구서(매), 성능평가결과서(매)				